



موانئ أبوظبي
ABU DHABI PORTS

Notice to Mariners

إشعار إلى البحارة

Subject: Zayed Port – Channel Navigation Buoy Missing
الموضوع: قناة ميناء زايد – فقدان عوامة ملاحية

To: All Shipping Agents, Port Users Including Ships' Masters and Vessel's Owners/Operators
المرسل إليه: جميع الوكلاء الملاحيون ومستخدمي الميناء بما في ذلك قباطنة السفن وملاك ومشغلين السفن

Details:

The channel green starboard hand mark lateral buoy ZP 19 has been reported as missing. A permanent similar buoy has been deployed at the same position. Navigation in the area should be carried out with extreme caution and keep a good lookout for the missing buoy.

التفاصيل:

تم الإبلاغ عن فقدان العوامة الجانبية الخضراء رقم ZP 19. وقد وضعت عوامة دائمة مماثلة في نفس الموقع. يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء الملاحة في المنطقة والحفاظ على المراقبة الجيدة لرصد العوامة المفقودة.

BA Chart:

Admiralty charts number BA 3713/3715 and related/adjoining charts numbers/scale.

Any queries relating to this Port NTM should be directed to Zayed Port Harbour Master office.

عنوان الخريطة:

الخرائط الأدميرالية رقم 3713/3715 والخرائط الأخرى ذات الصلة.

في حال وجود إستفسارات تتعلق بهذا الإشعار ، يرجى التواصل مع مكتب الإدارة البحرية في ميناء زايد.

Location & Charlatanistic

الموقع والخصائص

Buoy ID	Latitude	Longitude	Light characteristics	Type	Color
ZP 19	24° 33.718' N	054° 21.580' E	G.FL.G.3S	Pillar with cone top mark	Green

Notice to Mariners

Location of Navigational Buoy

موقع العوامة الملاحية



الكابتن/ محمد اليحيائي

رئيس الإدارة البحرية

Capt. Mohamed Al Yahyaei
Chief Harbour Master