



مجموعة موانئ أبوظبي AD PORTS GROUP

Notice to Mariners

إشعار إلى البحارة

Subject: Navigation Buoy Deployment
الموضوع: نشر عوامة ملاحية

To: All Shipping Agents, Port Users Including Ships' Masters and Vessel's Owners/Operators
المرسل إليه: جميع الوكلاء الملاحيون ومستخدمي الميناء بما في ذلك قباطنة السفن وملاك ومشغلي السفن

Details

Special Navigation buoy deployed in Sila Port basin as per the position and characteristics shown in the below table.

ملخص:

تم نشر عوامة ملاحية خاصة في حوض ميناء السلع حسب الموقع والخصائص الموضحة في الجدول أدناه.

Effective Date:

17 June 2023.

تاريخ التنفيذ:

17 يونيو 2023.

Location:

Harbour Basin – Sila Port

الموقع:

حوض ميناء السلع

Reference UKHO Chart:

Admiralty chart BA 3951 and related/adjoining charts.

مرجع الخريطة:

الخريطة الأدميرالية رقم 3951 و الخرائط ذات الصلة.

Notice to Mariners


Additional Information and Caution


معلومات إضافية وتحذيرات:

- The new buoy marks the extremities of new constructed slipway and depth of 7 m.
 - All vessels and boats using the Port must navigate with caution and take note of the above.
 - Mariners advised to temporary update the related BA charts.
 - Any clarification related to this Notice to Mariners may be directed to Al Dhafra Region Ports, Harbour Master or Al Dhafra VTS on VHF Ch 08.
 - This marine notice supersedes NTM No. 12-2022- Marine construction works-Al Sila Port.
- تحدد العوامة الملاحية موقع انتهاء المنزال الجديد على عمق 7 متر.
 - على جميع السفن والقوارب المستخدمة للميناء التنقل بحذر وأخذ العلم بما ورد أعلاه.
 - ينصح بتحديث الخرائط الأدميرالية ذات الصلة بشكل مؤقت.
 - يمكن توجيه أي استفسار يتعلق بهذا الإشعار إلى مدير الإدارة البحرية لموانئ منطقة الظفرة أو مركز خدمات حركة السفن لموانئ الظفرة على القناة 8.
 - هذا الإشعار يلغي الإشعار البحري السابق رقم 12-2022 أعمال بناء بحري - ميناء السلع.

Table – Buoy's Position and characteristics

الجدول – موقع العوامة الجديدة وخصائصها

Shape الشكل	Color اللون	Light Characteristics خصائص الإنارة	الإحداثيات Position		Remarks الملاحظات
			Latitude	Longitude	
Pillar With Cross X	Yellow	Yellow VQ (2) 4S	24° 04.25' N	051° 47.21' E	



الكابتن / محمد اليحيائي

رئيس الإدارة البحرية - التشريعات

Capt. Mohamed Al Yahyaei

Chief Harbour Master - Corporate Authority